FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Motor Hydroline Power 0,5 CV

Denominación solicitada sin referencia de recambio

FICHA PROVISIONAL: motor aislado sin identificar

No se ha localizado una referencia inequívoca de motor de recambio que corresponda a la descripción solicitada. La documentación encontrada identifica una bomba completa Hydro Power 50 de 0,5 CV; no demuestra que su motor suelto sea el artículo solicitado. [1]

Características documentadas

Concepto	Estado de verificación
Marca / potencia de la solicitud	Hydroline Power / 0,5 CV, datos aportados por el cliente.
Referencia del motor aislado	No confirmada.
Tensión, fases y frecuencia	Pendientes de la placa del motor.
Potencia absorbida e intensidad	No confirmadas para este recambio.
Velocidad, eje y brida	No confirmados.
Condensador y protección	No confirmados.
Compatibilidad con bomba	Pendiente de modelo, revisión y despiece.

Referencia documental próxima

El catálogo BEHQ/Piscimar italiano publica la bomba completa Hydro Power 50, referencia 111208, de 0,5 CV. [1] Esa referencia no se asigna a un motor aislado. Los datos hidráulicos, conexiones y prefiltro de la bomba no son especificaciones del motor de repuesto.

Para completar la ficha

Confirmar referencia de recambio y fotografía legible de la placa, junto con modelo y revisión de la bomba. No se traslada una tensión, consumo, velocidad o condensador de otra bomba por coincidir en 0,5 CV. Tampoco se declara equivalencia con Hydro Max Power 50, que figura como otra familia en el catálogo. [1]

Fuentes y trazabilidad

[1] BEHQ/Piscimar. Catálogo italiano, p. 44, Hydroline Power by Hayward, fila 111208; copia alojada en Cremtermica. Consultar fuente.

Consulta: 29/10/2026. Resumen documental; no es una ficha emitida por el fabricante ni sustituye las instrucciones del producto.